



*Figura 21 – Indicazione dei lavori per la mitigazione della pericolosità dell'area di PEC ed in loc. Pertusera. Le frecce blu indicano il varco per il passaggio di eventuali acque di esondazione. Linea nera con barbe: ciglio della scarpata del riporto esistente; linea rosa con barbe triangolari: ciglio della scarpata del riporto in progetto. Le aree celeste chiaro indicano le zone allagate nel 2000.*

Purtroppo, ad oggi, metà dell'area verde (acquisita dal Comune) è ancora sotto vincolo idrogeologico, e le azioni da intraprendere, volte a mitigare il rischio sull'area Centro Commerciale, sono quelle citate nel seguito (fonte Rovere S.r.l.).

Il terreno dove sorgerà il nuovo centro commerciale dovrà essere rialzato di 1 mt. Il rialzo garantirà un franco di circa 80 cm rispetto alle acque di allagamento osservate durante l'alluvione del 2000.

Il rialzo non comprenderà l'area che rimarrà a verde pubblico, che costituirà il naturale passaggio delle acque di allagamento ...

Dovrà inoltre essere realizzato un nuovo canale a cielo aperto che porterà l'acqua nei terreni a valle dell'area del nuovo Centro Commerciale.